



Comune di Capraia e Limite

Città metropolitana Firenze

50050 – Piazza VIII Marzo 1944, 9

tel. 0571/9781

pec: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

Servizio LL.PP

VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art. 140 del D. Lgs 36/2023

Il giorno 14/03/2025 dalle ore 11:00 durante le fasi di gestione del COC aperto per allerta rossa ed in seguito a segnalazioni ricevute da parte di operatori e cittadini pervenute agli uffici il sottoscritto Dott. Michele Lodico si è recato in sopralluogo sul territorio comunale accertando le seguenti emergenze:

- presenza di una frana del versante prospiciente i civici via Ridolfi 57, 77, 79 e 95
- presenza di numerosi eventi franosi sul versante collinare soprastante via San Biagio, con particolare pericolosità sul civico 77 e conseguenze sversamenti di terreno, fango e materiale legnoso (frasche ed alberature) nel letto del Rio Ratto adiacente la detta via;
- numerosi smottamenti lungo le vie comunali di Via Palandri, via Castra, via di Castello, ecc;
- numerosi smottamenti lungo le vie vicinali di uso pubblico di Via pulignano, via La Frasca, tratto di via Castra,, ecc;
- movimento franoso interessante strada vicinale di San Martino in Campo, con possibilità di isolamento, in caso di peggioramento, di n. 2 abitazioni;
- allagamenti di strade per mancata ricezione fognaria con conseguente allagamento di scantinati;
- cedimento di tratto di rete paramassi e chiodi di tenuta per un fronte di circa 15 mt. in località Capraia, sul retro di via Corti-Via Allende nel tratto denominato “La Rupe di Capraia” con conseguente fuoriuscita di massi

CONSIDERATE

Le condizioni visionate il sottoscritto ritiene che le alcune delle situazioni sopra descritte costituiscano evidente ed imminente pericolo per la pubblica incolumità e a tal fine ritiene necessario verificare con somma urgenza ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 36/2023 per:

- valutazioni tecnico-geologiche degli eventi franosi interessanti le abitazioni evacuate di via Ridolfi e Via San Biagio;
- Valutazioni tecnico-geologiche degli eventi franosi interessanti le abitazioni a rischio isolamento di Via San Martino in Campo e via Castra;
- Valutazioni tecnico-geologiche del cedimento del tratto di rete paramassi oltre ai chiodi di tenuta delle stesse in località Capraia sul retro di Via Corti- Via Allende.


Attestato che quanto sopra si rende necessario una valutazione geologica dello stato dei luoghi, inerente le aree di cui sopra, in maniera che l'ufficio LL.PP. possa procedere ad una più attenta valutazione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e quindi la valutazione di ogni situazione di pericolo geologico, il sottoscritto ha provveduto a contattare:

- lo studio **SUBSOIL GEOLOGI ASSOCIATI** studio tecnico di Peruzzi L. Bocini L. Masoni A.

A seguito di più attenta analisi, sarà redatta adeguata perizia di spesa.

firma per accettazione:

- **Luca Peruzzi per SUBSOIL GEOLOGI ASSOCIATI**



- **Dott. MICHELE LODICO (Comune di Capraia e Limite)**

